

MP 18.09.2026 DDV

OR. 0003. 48. 2026. MK

Data utworzenia: 16.09.2026

Data nadania: 16.09.2026

Data otrzymania: 16.09.2026

Biuro Rady Gminy Puck
wpłynęło

24.09.2026 Chabule
(data i podpis)

Urząd Gminy w Pucku
(2)
Wpły- 16 WRZ 2026
L.dz. 50343 Zaf 2026

Jan Mikuski
L. 2 p. d. k. n. p.
dw. Wojt
dw. 2-4
Do:
AE:PL-64690-27015-GUAUH-22

Zapytanie radnego dot. zapadającego się gruntu wokół betonowego obrzeża studzienki kanalizacyjnej przy ul.
Nowy Świat w Werblini

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam zapytanie radnego dot. zapadającego się gruntu wokół betonowego obrzeża studzienki kanalizacyjnej przy ul. Nowy Świat w Werblini.


Załączniki:

1. 2026_09_16_Zapytanie_radnego_studzienka_Nowy_Swiat_Werblinia_PODPIS.pdf
2. Pismo_przewodnie_20261609105255573.pdf

24.09.2026 r. Klauzule...
(data i podpis)

Werblinia, 16 września 2026 r.

Krzysztof Radtke
Radny Gminy Puck
adres do e-Doręczeń:



Wójt Gminy Puck
Marcin Nikrant
adres do e-Doręczeń:
AE:PL-64690-27015-GUAUH-22
za pośrednictwem
Przewodniczącej Rady Gminy Puck

Do wiadomości:

1. Centrum Usług Komunalnych Gminy Puck sp. z o.o.
adres do e-Doręczeń: AE:PL-54302-90047-REJVV-24
2. Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o.o.
adres do e-Doręczeń: AE:PL-16474-65156-DSTGS-16

ZAPYTANIE RADNEGO

**dot. zapadającego się gruntu wokół betonowego obrzeża studzienki kanalizacyjnej przy
ul. Nowy Świat w Werblini**

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) zwracam się z zapytaniem dotyczącym możliwości naprawy uszkodzenia terenu wokół studzienki kanalizacyjnej przy ul. Nowy Świat w Werblini. Sprawę zgłosił mi mieszkaniec

I. Opis stanu faktycznego

Studzienka znajduje się w Werblini przy ul. Nowy Świat, w rejonie jej skrzyżowania z ul. Pogodną, w pasie zieleni pomiędzy jezdnią a ogrodzeniem posesji. Na mapie w serwisie geodane.puck.pl jest oznaczona symbolem „k” (rzędne 40,24 / 37,89) i leży na sieci kanalizacji sanitarnej. Jej lokalizację wskazałem czerwoną strzałką na rzucie ekranu (załącznik nr 3).

Grunt bezpośrednio przy betonowym obrzeżu studzienki, od strony jezdni, zapadł się, tworząc głęboki ubytek. Na zdjęciu wykonanym przez mieszkańca w dniu 1 lipca 2026 r. (załącznik nr 1) widać, że ubytek sięga pod krawędź betonowej płyty, co może świadczyć o wymywaniu gruntu spod obrzeża.

W dniu 15 września 2026 r. osobiście sprawdziłem to miejsce i wykonałem cztery zdjęcia (załącznik nr 2). Ubytek nadal występuje i nie został zabezpieczony ani oznakowany. Jest przy tym w dużej mierze zarośnięty roślinnością – na zdjęciach nr 1 i 2, wykonanych od strony drogi, praktycznie go nie widać; dostrzec go można dopiero z bliska (zdjęcia nr 3 i 4).

Uszkodzenie utrzymuje się zatem co najmniej od 1 lipca 2026 r., czyli od ponad dwóch miesięcy. Ponieważ ubytek znajduje się tuż przy krawędzi jezdni i jest słabo widoczny, stwarza zagrożenie dla pieszych i rowerzystów, a także dla pojazdów zjeżdżających na pobocze, np. podczas wymijania. Pozostawienie go bez naprawy grozi ponadto dalszym wymywaniem gruntu i uszkodzeniem obrzeża lub samej studzienki.

II. Pytania

1. Który podmiot jest właścicielem studzienki, a który odpowiada za jej eksploatację i utrzymanie?
2. Który podmiot odpowiada za naprawę opisanego uszkodzenia – eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej czy zarządca ul. Nowy Świat?
3. Czy do Urzędu Gminy Puck lub do eksploatatora sieci wpłynęły wcześniej zgłoszenia dotyczące tego uszkodzenia? Jeżeli tak – kiedy i jakie działania podjęto?
4. Czy zostaną przeprowadzone oględziny miejsca w celu ustalenia przyczyny zapadania się gruntu (np. nieszczelności studzienki lub wymywania gruntu przez wody opadowe)?
5. Czy i w jakim terminie zostanie wykonana naprawa – uzupełnienie i zagęszczenie gruntu wokół obrzeża studzienki, a w razie potrzeby także naprawa obrzeża lub samej studzienki?
6. Czy do czasu naprawy miejsce zostanie zabezpieczone i oznakowane (np. taśmą ostrzegawczą lub pachołkami)?
7. Jeżeli naprawa należy do podmiotu innego niż Gmina Puck – jakie działania podejmie Urząd, aby została ona wykonana bez zbędnej zwłoki?

Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników drogi proszę o niezwłoczne zabezpieczenie miejsca, bez oczekiwania na upływ terminu na udzielenie odpowiedzi.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie w terminie określonym w art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, na mój adres do e-Doręczeń:



Z poważaniem

Radny Gminy Puck
Krzysztof Radtke

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Zdjęcie wykonane przez mieszkańca w dniu 1 lipca 2026 r.
2. Zdjęcia wykonane przez radnego w dniu 15 września 2026 r. (4 szt.).
3. Zrzut ekranu z serwisu geodane.puck.pl ze wskazaniem lokalizacji studzienki.

Załącznik nr 1 do zapytania radnego z dnia 16 września 2026 r.
Zdjęcie wykonane przez mieszkańca w dniu 1 lipca 2026 r.



Załącznik nr 2 do zapytania radnego z dnia 16 września 2026 r.

Zdjęcia wykonane przez radnego w dniu 15 września 2026 r.



Zdjęcie nr 1 – widok od strony drogi



Zdjęcie nr 2 – widok od strony jezdni




Zdjęcie nr 3 – ubytek przy obrzeżu (z bliska)



Zdjęcie nr 4 – ubytek przy obrzeżu (widok szerszy)

Załącznik nr 3 do zapytania radnego z dnia 16 września 2026 r.

Zrzut ekranu z serwisu geodane.puck.pl ze wskazaniem lokalizacji studzienki



Czerwona strzałka wskazuje studzienkę, przy której zapada się grunt.

Źródło: geodane.puck.pl