

Puck, dnia 14.03.2019r.

DIT.7234.4.2019.KS

Radny Gminy Puck

Marcin Nikrant

W odpowiedzi na Interpelację z dnia 27.02.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.02.2019r) Wójt Gminy Puck informuje, że zlecił wyspecjalizowanej firmie ocenę stanu technicznego przedmiotowego przepustu znajdującego się w ciągu ulicy Mechowskiej w Leśniewie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przepustu zostanie zlecona jego naprawa. Przepust zostanie udrożniony i oczyszczony, natomiast oczyszczenie rowów przyległych zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

Właściciele gruntów powinni pamiętać, że aby urządzenia melioracji spełniały swoje zadania, nie wystarczy samo ich istnienie, muszą być utrzymywane w należytym stanie, oczyszczane w taki sposób, aby zachowana była ich przepustowość. Prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego roku w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych. Niewywiązywanie się z tego obowiązku powoduje wyłącznie złe skutki, prowadzi między innymi do podtopień.

WÓJT GMINY PUCK

Tadeusz Puszkarczuk

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Przewodniczący Rady Gminy Puck
3. a/a.