Biuro Rady Gminy Puck
wpłynęło
07.10.2026.
(data i podpis)

GMINA PUCK

Urząd Gminy Puck

Puck, dnia 07.10.2026r.

OR.0003.41.2026.MK

Krzysztof Radtke
Radny Gminy Puck
Adres do e-Doręczeń:

Odpowiedź na zapytanie radnego dotyczące drożności i utrzymania rowów przy ul. Ceramicznej w Werblini oraz podtapiania nieruchomości oznaczonej jako działka nr

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące stanu rowów i odwodnienia w rejonie ul. Ceramicznej w Werblini informuję, co następuje:

1. **Status drogi i utrzymanie rowu**

   Ul. Ceramiczna w Werblini jest drogą wewnętrzną, stanowiącą własność Gminy Puck, a nie drogą publiczną kategorii gminnej. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych utrzymanie drogi wewnętrznej należy do zarządcy terenu, a w przypadku jego braku – do właściciela terenu.
   Rów znajdujący się w pasie terenu związanym z drogą i służący jej odwodnieniu traktowany jest jako element odwodnienia drogi i podlega utrzymaniu przez Gminę.

2. **Wykonane prace**

   W związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieruchomości przy ul. Ceramicznej przeprowadzono wizję w terenie. W dniu 10 września 2026 r. wykonano odmulenie i oczyszczenie rowu na odcinku przy granicy działki nr
   W ramach prowadzonych prac dotyczących odwodnienia ul. Ceramicznej wykonano również remont odwodnienia.

3. **Planowane prace w 2026 r.**

   Prace dotyczące odwodnienia ul. Ceramicznej zostały wykonane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. W przypadku pojawienia się kolejnych zgłoszeń lub stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych prac będą one realizowane w miarę posiadanych możliwości organizacyjnych i technicznych.

4. **Prace pomiarowe**

   Na podstawie dokumentacji znajdującej się w dyspozycji Urzędu nie stwierdzono dokumentacji dotyczącej prac pomiarowych prowadzonych w latach 2024–2025 na zlecenie Gminy Puck, których wynikiem byłby odrębny projekt odwodnienia tego rejonu.

5. **Drożność przepustów**

Podczas przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, że rury w rejonie zgłoszonej nieruchomości są drożne.

6. **Działania doraźne**

W związku ze zgłoszeniem właścicielki nieruchomości rów na granicy działki nr został w dniu 10 września 2026 r. odmulony i oczyszczony. W trakcie wizji stwierdzono również drożność rur oraz prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia po stronie ul. Ceramicznej. Na ten moment wykonane prace zapewniają prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia w tym rejonie.

7. **Oględziny w terenie**

Oględziny w terenie zostały już przeprowadzone w związku z realizacją prac na ul. Ceramicznej. W trakcie wizji, wspólnie z wykonawcą, zweryfikowano również sytuację przy nieruchomości nr . W wyniku zgłoszenia właścicielki wykonano następnie, w dniu 10 września 2026 r., odmulenie i oczyszczenie rowu na granicy jej nieruchomości. W przypadku ponownego wystąpienia problemu miejsce może zostać ponownie zweryfikowane w terenie, również z udziałem Pana Radnego..

Z – ca
Wójta Gminy Puck

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Joanna Rosińska
Data: 2026.10.07 15:28:54 CEST