


Biuro Rady Gminy Puck
wpłynęło

OR.0003.42.2026.14

Data utworzenia: 15.09.2026
Data nadania: 15.09.2026
Data otrzymania: 15.09.2026

13.09.2026
(data i podpis)



Wice Wójt
Przewodniczący
Wójt
Odr. 2-CP

Do:
AE:PL-64690-27015-GUAUH-22

Zapytanie radnego dot. oczyszczenia i odmulenia zbiornika wodnego pełniącego funkcję przeciwpożarowego źródła wody, zlokalizowanego w Werblini u zbiegu ul. Kościelnej i ul. św. Rocha

Dzień dobry.


W załączeniu zapytanie radnego dot. oczyszczenia i odmulenia zbiornika wodnego pełniącego funkcję przeciwpożarowego źródła wody, zlokalizowanego w Werblini u zbiegu ul. Kościelnej i ul. św. Rocha.

Załączniki:

1. 2026_09_14_Zapytanie_radnego_zbiornik_ppoz_Werblinia_PODPIS.pdf
2. Pismo_przewodnie_20261509015002493.pdf

Werblinia, 14 września 2026 r.

Krzysztof Radtke
Radny Gminy Puck



Wójt Gminy Puck
Marcin Nikrant
adres do e-Doręczeń:
AE:PL-64690-27015-GUAUH-22

za pośrednictwem:
Przewodnicząca Rady Gminy Puck
Jolanta Bieszke

ZAPYTANIE RADNEGO

dot.: oczyszczenia i odmulenia zbiornika wodnego pełniącego funkcję przeciwpożarowego źródła wody, zlokalizowanego w Werblini u zbiegu ul. Kościelnej i ul. św. Rocha

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) składam zapytanie dotyczące stanu technicznego oraz możliwości oczyszczenia i odmulenia zbiornika wodnego pełniącego funkcję źródła wody do celów przeciwpożarowych, położonego w miejscowości Werblinia u zbiegu ul. Kościelnej i ul. św. Rocha.

I. Opis stanu faktycznego

1. W miejscowości Werblinia, u zbiegu ul. Kościelnej i ul. św. Rocha, znajduje się zbiornik wodny (staw), który pełni funkcję źródła wody do celów przeciwpożarowych dla tej miejscowości.
2. Z informacji przekazanych mi przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Werblini wynika, że zbiornik ten nie był czyszczony ani odmulany od ponad 10 lat.
3. Stan zgromadzonej w zbiorniku wody, udokumentowany fotografią wykonaną w dniu 13 lipca 2026 r. (załącznik nr 1), wskazuje na postępujące zamulenie i eutrofizację: woda jest mętna, o intensywnie zielonym zabarwieniu, z widocznym zakwitom, a skarpy zbiornika zarastają roślinnością.
4. Werblinia jest jednostką osadniczą o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób, wobec czego — zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ze zm.) — wymagane jest zapewnienie dla niej wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru. Stosownie do § 4 ust. 5 i 6 tego rozporządzenia uzupełniającym źródłem wody może być między innymi punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym albo

przeciwpożarowy zbiornik wodny, przy czym pobór wody powinien być możliwy z głębokości nie większej niż 4 m, a źródło to powinno być wyposażone w studzienkę ssawną oraz stanowisko czerpania wody.

5. Postępujące zamulanie zbiornika zmniejsza jego pojemność użytkową oraz głębokość, co w skrajnym przypadku może uniemożliwić jednostkom ochrony przeciwpożarowej pobór wody w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczej. Zagadnienie to ma zatem bezpośredni związek z bezpieczeństwem mieszkańców.
6. Ochrona przeciwpożarowa należy do zadań własnych gminy (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Ponadto, o ile przedmiotowy zbiornik stanowi urządzenie wodne w rozumieniu art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.), jego utrzymywanie, polegające na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania jego funkcji, należy do właściciela urządzenia (art. 188 ust. 1 tej ustawy).

II. Pytania

W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

1. Kto jest właścicielem oraz władającym nieruchomością, na której zlokalizowany jest opisany zbiornik?
2. Która jednostka organizacyjna Gminy Puck albo spółka komunalna odpowiada za bieżące utrzymanie tego zbiornika?
3. Czy zbiornik jest ujęty w wykazie (ewidencji) źródeł wody do celów przeciwpożarowych na terenie Gminy Puck oraz w planach operacyjnych jednostek ochrony przeciwpożarowej jako punkt czerpania wody?
4. Kiedy ostatnio przeprowadzono czyszczenie lub odmulenie zbiornika? Proszę o wskazanie roku, zakresu wykonanych prac oraz podmiotu, który je wykonał.
5. Czy w okresie ostatnich 5 lat dokonano oceny stanu technicznego zbiornika i jego przydatności do celów przeciwpożarowych, w szczególności w zakresie pojemności użytkowej, głębokości, stanu stanowiska czerpania wody oraz dojazdu dla pojazdów pożarniczych? Jeżeli tak, proszę o przedstawienie wyników tej oceny.
6. Czy do Urzędu Gminy Puck wpływały zgłoszenia lub wnioski dotyczące stanu przedmiotowego zbiornika, w szczególności ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej w Werblini lub Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku? Jeżeli tak, w jaki sposób zostały one załatwione?
7. Czy zbiornik spełnia obecnie wymagania § 4 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, w szczególności czy możliwy jest pobór wody z głębokości nie większej niż 4 m oraz czy zapewnione jest stanowisko czerpania wody umożliwiające ustawienie pojazdu pożarniczego?

8. Czy Gmina Puck planuje wykonanie czyszczenia i odmulenia zbiornika? Jeżeli tak — w jakim terminie oraz ze środków ujętych w której pozycji budżetu Gminy lub Wieloletniej Prognozy Finansowej? Jeżeli nie — proszę o wskazanie przyczyn.
9. Czy sporządzono kalkulację kosztów albo przeprowadzono rozeznanie rynku w zakresie takich prac? Jeżeli tak, jaka jest szacowana wartość zadania?
10. Czy wykonanie prac wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej (pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego) bądź innych uzgodnień, i czy Gmina podjęła w tym zakresie jakiekolwiek czynności?
11. W jaki sposób planowane jest zagospodarowanie osadów dennych wydobytych ze zbiornika?
12. Jakie inne źródła wody do celów przeciwpożarowych funkcjonują w miejscowości Werblinia i czy zapewniają one wymaganą ilość wody w przypadku czasowego wyłączenia z użytkowania opisanego zbiornika?
13. Czy Gmina Puck rozważa objęcie zbiorników przeciwpożarowych położonych na jej terenie cyklicznym programem przeglądów i konserwacji, określającym częstotliwość ich czyszczenia i odmulania?

Proszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie, w terminie określonym w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zapytania, na mój adres do doręczeń elektronicznych:



PODPIS ZAUFANY
KRZYSZTOF
RADTKE
15.09.2026 01:44:05 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Z poważaniem

Krzysztof Radtke
Radny Gminy Puck

(dokument podpisany elektronicznie)

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna zbiornika wodnego w Werblini u zbiegu ul. Kościelnej i ul. św. Rocha — fotografia z dnia 13 lipca 2026 r. (1 szt.).

Załącznik nr 1

Dokumentacja fotograficzna — zbiornik wodny w Werblini u zbiegu ul. Kościelnej i ul. św. Rocha (stan na dzień 13 lipca 2026 r.)



Fot. 1. Stan wody w zbiorniku — fotografia wykonana w dniu 13 lipca 2026 r.

2026-09-15

KRZYSZTOF RADTKE

URZĄD GMINY PUCK
AE:PL-64690-27015-GUAUH-22

Zapytanie radnego dot. oczyszczenia i odmulenia zbiornika wodnego pełniącego funkcję przeciwpożarowego źródła wody, zlokalizowanego w Werblini u zbiegu ul. Kościelnej i ul. św. Rocha

Dzień dobry.

W załączeniu zapytanie radnego dot. oczyszczenia i odmulenia zbiornika wodnego pełniącego funkcję przeciwpożarowego źródła wody, zlokalizowanego w Werblini u zbiegu ul. Kościelnej i ul. św. Rocha.

Załączniki

1. 2026_09_14_Zapytanie_radnego_zbiornik_ppoz_Werblinia_PODPIS.pdf
(SHA3-512, d017d26d6431e919d1898cd610f01f96e3847c4d2a8d095566e5c868956592ce02bf8ab6f6b099e488f93caaa85c6036186a5b85c34e20bc64d234d5ee6f8497)

 **PODPIS ZAUFANY**
**KRZYSZTOF
RADTKE**
15.09.2026 01:50:00 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym