Biuro Rady Gminy Puck
wpłynęło
01.10.2026. Klaudia
(data i podpis)

OR.0003.58.2026.MK

Werblinia, 30 września 2026 r.

Krzysztof Radtke
Radny Gminy Puck

Urząd Gminy w Pucku (2)
Wpły- 30 WRZ. 2026 -nęło
L.dz. 31356 Zał. 2026 r.

Wójt Gminy Puck
Marcin Nikrant
adres do e-Doręczeń: AE:PL-64690-27015-GUAUH-22

za pośrednictwem
Przewodniczącej Rady Gminy Puck
Jolanty Bieszke

ZAPYTANIE RADNEGO

dot. brakującej drewnianej belki ławki oraz stanu ścian wiaty przystankowej w Werblini (przystanek autobusowy w kierunku Pucka)

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku ze zgłoszeniem mieszkańca Werblini, zwracam się z zapytaniem dotyczącym stanu wiaty przystankowej przy przystanku autobusowym w Werblini w kierunku Pucka.

I. Opis stanu faktycznego

W ławce znajdującej się wewnątrz wiaty brakuje jednej z drewnianych belek siedziska - na betonowych wspornikach pozostały tylko dwie belki, co utrudnia korzystanie z ławki pasażerom oczekującym na autobus.

Ponadto na ścianach wiaty widoczne są liczne zacieki i przebarwienia. Obiekt wymaga odświeżenia - oczyszczenia powierzchni betonowych, a w miarę możliwości także ich pomalowania.

Dokumentację fotograficzną wiaty przedstawiam w załączniku nr 1.

II. Pytania

1. Czy i w jakim terminie zostanie uzupełniona brakująca drewniana belka ławki w przedmiotowej wiacie?
2. Czy Gmina Puck planuje odświeżenie wiaty (oczyszczenie zacieków, ewentualnie malowanie), a jeżeli tak – w jakim terminie?
3. Jeżeli utrzymanie wiaty nie należy do Gminy Puck – proszę o wskazanie podmiotu, do którego należy skierować zgłoszenie.

Z uwagi na niewielki zakres prac liczę na możliwość ich sprawnej realizacji. Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym proszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zapytania.

PODPIS ZAUFANY
KRZYSZTOF
RADTKE
30.09.2026 16:04:50 GMT+02:00
Dokument podpisany elektronicznie z podpisem zaufanym

Z poważaniem


Radny Gminy Puck
Krzysztof Radtke
/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:
1. Dokumentacja fotograficzna wiaty przystankowej (3 zdjęcia).

Załącznik nr 1 do zapytania radnego z dnia 30 września 2026 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Wiata przystankowa w Werblini – przystanek autobusowy w kierunku Pucka



Fot. 1. Wnętrze wiaty – ławka z brakującą drewnianą belką siedziska; zacieki na ścianach



Fot. 2. Wiata – widok z boku



Fot. 3. Wiata – widok z drugiej strony